

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot nr 1. Widok osuniętego muru od strony dziedzińca.



Fot nr 2. Widok osuniętego muru od strony dziedzińca.



Fot nr 3. Widok osuniętego muru.



Fot nr 4. Widok osuniętego muru.



Fot nr 5. Widok osuniętego muru.



Fot nr 6. Widok osuniętego muru.



Fot nr 7. Widok bastei od strony parkingu.



Fot nr 8. Widok bastei od strony parkingu.



Fot nr 9. Widok uszkodzonego muru bastei.



Fot nr 10. Widok uszkodzonego muru bastei.



Fot nr 11. Widok uszkodzonego muru bastei.



Fot nr 12. Widok uszkodzonego muru bastei.



Fot nr 13. Widok spękanego muru bastei.



Fot nr 14. Widok spękanego muru bastei.



Fot nr 15. Widok spękanego muru bastei.



Fot nr 16. Widok spękanego muru bastei.



Fot nr 17. Widok bastei od strony skarpy.



Fot nr 18. Widok bastei od strony skarpy.



Fot nr 19. Widok spękanego muru bastei.



Fot nr 20. Widok spękanego muru bastei.

